

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
251	Arcaze-USB	Feature	New	Normal	"Re-Send Makros"-Funktion		03/30/2012 10:50 AM
250	Arcaze-USB	Feature	New	Normal	Preconditions unterstützen		03/30/2012 10:43 AM
209	Arcaze-USB	Feature	New	Normal	Im Gamepad zusätzlich Coolie Hat Switch unterstützen	Stephan Schirrmann	02/22/2011 01:14 PM
176	Zefant-nano (Virtex-4)	Bug	New	Urgent	Add Pads for VBAT on PCB		09/03/2009 01:53 PM
150	Arcaze-USB	Bug	New	Urgent	Zeilen lassen sich nach Auslesen des Arcaze manchmal nicht mehr editieren		02/03/2010 10:17 AM
149	Arcaze-USB	Feature	New	Normal	ArcazeRC "-pinset" hinzufügen		02/03/2010 10:16 AM
148	Arcaze-USB	Bug	New	Normal	ArcazeRC "-pinon" fehlerhaft	Klaus Langbein	02/03/2010 10:15 AM
147	Arcaze-USB	Bug	New	Normal	Spannungsregler überbrückbar		10/29/2009 04:13 PM
145	Arcaze-USB	Bug	New	Normal	US/EN Keyboard Layout	Klaus Langbein	10/29/2009 04:10 PM
144	Arcaze-USB	ToDo	New	Normal	Linq aus .Net 3.5 herauslösen	Stephan Schirrmann	10/29/2009 04:10 PM
142	Arcaze-USB	Feature	New	Normal	Unterstützung für absolute Hall-Sensoren??		10/29/2009 04:10 PM
141	Arcaze-USB	Feature	New	Normal	"Compile"-Durchlauf zum Finden von unzulässigen Configs		10/29/2009 04:10 PM
139	Arcaze-USB	Bug	New	Normal	Modul wird nach Programmierung nicht automatisch wieder ausgewählt	Klaus Langbein	10/13/2009 09:46 AM
137	Arcaze-USB	Bug	New	Normal	Problem Prellende Tasten	Klaus Langbein	10/13/2009 09:45 AM
134	Arcaze-USB	Feature	New	Normal	Seriennummer in Dropdown-Menü Arcaze-Auswahl eintragen	Klaus Langbein	10/13/2009 11:12 AM
132	Arcaze-USB	Feature	New	Normal	Lokalisierung		10/29/2009 04:10 PM
131	Arcaze-USB	Bug	New	Normal	Kompatibilität Windows XP64	Stephan Schirrmann	10/29/2009 04:10 PM
130	Arcaze-USB	Bug	New	Normal	Timeout für GetFeatureReport() einfügen		10/12/2009 02:07 PM
114	Zefant-nano ARM7-LPC2478	Bug	New	Normal	Lösung für Stabilisierung beim Schablonendruck finden		05/18/2009 07:26 PM
113	Zefant-nano ARM7-LPC2478	Bug	New	Normal	Layer-Beschriftung L1/L2/... Top/Bottom einfügen		05/18/2009 07:25 PM
112	Zefant-nano ARM7-LPC2478	Bug	New	Normal	Lotpaste von Fiducials (top und Bot!) entfernen		05/18/2009 07:25 PM
111	Zefant-nano ARM7-LPC2478	Bug	New	Normal	DisplayAdapter: Spannungsversorgungseingang		05/18/2009 07:24 PM
110	Zefant-nano ARM7-LPC2478	Bug	New	Normal	Jumper um RTS/DTS trennen (oder elegantere Lösung?)		05/18/2009 07:23 PM
109	Zefant-nano ARM7-LPC2478	Bug	New	Normal	Beide DF12 Steckverbinder: Zentrierbohrungen zu klein		05/18/2009 07:22 PM
108	Zefant-nano ARM7-LPC2478	Bug	New	Normal	HIROSE-DF12D (3.5)-50DP-0.5V (81): Falsche Zentrierbohrung korrigieren		05/18/2009 07:21 PM