

## Issues

| #   | Project                  | Tracker | Status | Priority | Subject   | Assignee           | Updated             |
|-----|--------------------------|---------|--------|----------|---|--------------------|---------------------|
| 251 | Arcaze-USB               | Feature | New    | Normal   | "Re-Send Makros"-Funktion   |                    | 03/30/2012 10:50 AM |
| 250 | Arcaze-USB               | Feature | New    | Normal   | Preconditions unterstützen  |                    | 03/30/2012 10:43 AM |
| 209 | Arcaze-USB               | Feature | New    | Normal   | Im Gamepad zusätzlich Coolie Hat Switch unterstützen                      | Stephan Schirrmann | 02/22/2011 01:14 PM |
| 149 | Arcaze-USB               | Feature | New    | Normal   | ArcazeRC "-pinset" hinzufügen   |                    | 02/03/2010 10:16 AM |
| 148 | Arcaze-USB               | Bug     | New    | Normal   | ArcazeRC "-pinon" fehlerhaft  | Klaus Langbein     | 02/03/2010 10:15 AM |
| 147 | Arcaze-USB               | Bug     | New    | Normal   | Spannungsregler überbrückbar  |                    | 10/29/2009 04:13 PM |
| 145 | Arcaze-USB               | Bug     | New    | Normal   | US/EN Keyboard Layout   | Klaus Langbein     | 10/29/2009 04:10 PM |
| 144 | Arcaze-USB               | ToDo    | New    | Normal   | Linq aus .Net 3.5 herauslösen   | Stephan Schirrmann | 10/29/2009 04:10 PM |
| 132 | Arcaze-USB               | Feature | New    | Normal   | Lokalisierung   |                    | 10/29/2009 04:10 PM |
| 131 | Arcaze-USB               | Bug     | New    | Normal   | Kompatibilität Windows XP64   | Stephan Schirrmann | 10/29/2009 04:10 PM |
| 142 | Arcaze-USB               | Feature | New    | Normal   | Unterstützung für absolute Hall-Sensoren??                                |                    | 10/29/2009 04:10 PM |
| 141 | Arcaze-USB               | Feature | New    | Normal   | "Compile"-Durchlauf zum Finden von unzulässigen Configs                   |                    | 10/29/2009 04:10 PM |
| 134 | Arcaze-USB               | Feature | New    | Normal   | Seriennummer in Dropdown-Menü Arcaze-Auswahl eintragen                    | Klaus Langbein     | 10/13/2009 11:12 AM |
| 139 | Arcaze-USB               | Bug     | New    | Normal   | Modul wird nach Programmierung nicht automatisch wieder ausgewählt        | Klaus Langbein     | 10/13/2009 09:46 AM |
| 137 | Arcaze-USB               | Bug     | New    | Normal   | Problem Prellende Tasten  | Klaus Langbein     | 10/13/2009 09:45 AM |
| 130 | Arcaze-USB               | Bug     | New    | Normal   | Timeout für GetFeatureReport() einfügen                                   |                    | 10/12/2009 02:07 PM |
| 114 | Zefant-nano ARM7-LPC2478 | Bug     | New    | Normal   | Lösung für Stabilisierung beim Schablonendruck finden                     |                    | 05/18/2009 07:26 PM |
| 113 | Zefant-nano ARM7-LPC2478 | Bug     | New    | Normal   | Layer-Beschriftung L1/L2/... Top/Bottom einfügen                          |                    | 05/18/2009 07:25 PM |
| 112 | Zefant-nano ARM7-LPC2478 | Bug     | New    | Normal   | Lotpaste von Fiducials (top und Bot!) entfernen                           |                    | 05/18/2009 07:25 PM |
| 111 | Zefant-nano ARM7-LPC2478 | Bug     | New    | Normal   | DisplayAdapter: Spannungsversorgungseingang                               |                    | 05/18/2009 07:24 PM |
| 110 | Zefant-nano ARM7-LPC2478 | Bug     | New    | Normal   | Jumper um RTS/DTS trennen (oder elegantere Lösung?)                       |                    | 05/18/2009 07:23 PM |
| 109 | Zefant-nano ARM7-LPC2478 | Bug     | New    | Normal   | Beide DF12 Steckverbinder: Zentrierbohrungen zu klein                     |                    | 05/18/2009 07:22 PM |
| 108 | Zefant-nano ARM7-LPC2478 | Bug     | New    | Normal   | HIROSE-DF12D (3.5)-50DP-0.5V (81): Falsche Zentrierbohrung korrigieren    |                    | 05/18/2009 07:21 PM |
| 150 | Arcaze-USB               | Bug     | New    | Urgent   | Zeilen lassen sich nach Auslesen des Arcaze manchmal nicht mehr editieren |                    | 02/03/2010 10:17 AM |
| 176 | Zefant-nano (Virtex-4)   | Bug     | New    | Urgent   | Add Pads for VBAT on PCB  |                    | 09/03/2009 01:53 PM |